

FS 10/C




Liquido sgrassante a lieve azione decapante

CARATTERISTICHE

Il prodotto FS 10/C liquido, adatto anche per superfici fioretate, è stato ideato per sciogliere oli e grassi ed asportare leggeri ossidi dalle superfici metalliche permettendo la sgrassatura e la decontaminazione da leggere ossidazioni in un solo passaggio. Non opacizza le superfici ed elimina i segni di marcatura (es. pennarello) utilizzati spesso per distinguere le lamiere di diversi materiali.

Per valutare la buona riuscita della pulizia si può utilizzare **Clean test** (PC01506) per la determinazione della tensione superficiale secondo la DIN 53364/ISO8296

MODALITÀ D'USO

		
<p>Il prodotto FS 10/C liquido è fornito sotto forma di concentrato da diluire con acqua nei rapporti 1:2 in volume fino a 1:9 in volume a seconda della quantità di ossidi e di grassi presenti sulla superficie. La diluizione si effettua aggiungendo il concentrato nell'acqua e mescolando con cura.</p> <p>Si utilizza normalmente a spruzzo sulle superfici da trattare.</p> <p>Il prodotto può anche essere applicato mediante pennello o spruzzato direttamente sul pezzo; il suo consumo è di circa 80 - 120 g / m².</p>	<p>I tempi di trattamento sono in relazione al grado di contaminazione e di ossidazione delle superfici da trattare e variano da pochi secondi a parecchi minuti.</p>	<p>Il lavaggio deve essere effettuato con acqua fredda, possibilmente ad alta pressione, per una corretta rimozione meccanica di tutti gli inquinanti disciolti.</p>

ACQUE DI SCARICO

Le acque di lavaggio sono acide e contengono metalli pesanti, pertanto non possono essere scaricate direttamente. Necessitano di una neutralizzazione e decantazione.

La nostra Società è in grado di fornirVi prodotti e apparecchiature manuali o automatiche per questo tipo di trattamento.

OSSERVAZIONI

Il prodotto **FS 10/C** è leggermente acido. È comunque corrosivo.

Indossare guanti di gomma, occhiali paraspruzzi, grembiuli in gomma, all'atto dell'utilizzo.

Seguire i consigli di sicurezza indicati sugli imballi.

Per tutti gli indumenti protettivi siamo eventualmente a Vs. disposizione

Se, nonostante le precauzioni, l'**FS 10/C** venisse a contatto con la cute o con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente e neutralizzare successivamente con una soluzione di sodio bicarbonato al 5%.

Consultare il medico.